



A CENTIMÉTERRŐL.

A centiméter használata szakmánkban is kezd mindinkább terjedni, és ma már ritka nyomda, a hol azt nélkülözhetik. Egyrészt a papír méretei okozzák ezt, másrészt a megrendelők mit sem tudva a mi számítási módszerünkről, az általánosan használt centiméter méretei után teszik a munkára vonatkozó megjegyzéseiket.

Gyakran előfordul, hogy falragaszokat, táblázatokat, hirdetések stb. centiméter-nagyság után rendelnek, sőt nem egyszer megtörténik, hogy művek, vagy képes lapok tördelésénél a közbeeső dűczok (clichék) még hiányzanak s a szedő ezeknek csupán centiméter-nagyságát tudja, miáltal lótás-futásnak, számítgatásoknak és időfecsérlésnek van kitéve. Ennek következtében hasznos munkát vélek cselekedni, midőn a centiméter méreteit, a mi számítási rendszerünkre fölosztva, az «Évkönyv»-ben közléteszem.

A centiméter méreteit pontokra osztottam föl, azaz nyolczad petite és ciceróra vagyis tizenkét pontra; és amint a túloldalon levő táblázaton látható, a plus vagyis minus utáni számok mutatják, hány pontot, azaz nyolczad petitet kell a

ciceróból elvenni vagy hozzátenni, hogy az centiméterre kimenjen.

Centi- méter	Hány pont azaz nyolczad petit ?	Hány cicero azaz tizenkét pont ?	Centi- méter	Hány pont azaz nyolczad petit ?	Hány cicero azaz tizenkét pont ?
1	27	2+3	26	692	58-4
2	53	4+5	27	718	60-2
3	80	7-4	28	745	62+1
4	106	9-2	29	771	64+3
5	133	11+1	30	798	67-6
6	160	13+4	31	825	69-3
7	186	16-6	32	851	71-1
8	213	18-3	33	878	73+2
9	239	20-1	34	904	75+4
10	266	22+2	35	931	78-5
11	293	24+5	36	958	80-2
12	319	27-5	37	984	82
13	346	29-2	38	1011	84+3
14	372	31	39	1037	86+5
15	399	33+3	40	1064	89-4
16	426	35+6	41	1091	91+1
17	452	38+4	42	1117	93+1
18	479	40-1	43	1144	95+4
19	505	42+1	44	1170	98-6
20	532	44+4	45	1197	100-3
21	559	47-5	46	1224	102
22	585	49-3	47	1250	104+2
23	612	51	48	1277	106+5
24	638	53+2	49	1303	109+5
25	665	55+5	50	1330	111-2